

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 BImSchG

Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 20.11.2024

Betreiber: Lukas Grodtmann

Betriebsstandort
(Adresse):

Faulenhofe West 2, 21730 Balje

Nummer ...
gemäß Anhang 1
der 4. BImSchV:

7.1.3.1 (> 40.000 Mastgeflügelplätze)

Bezeichnung
gemäß Anhang 1
der 4. BImSchV:

Anlage zum Halten o. zur Aufzucht von Mastgeflügel

Fazit:

Wurden schwerwiegende Mängel
(schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt,
die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten
erfordern? Ja Nein

Wenn ja, welche:

Mängel	Beseitigung bis

Nachprüfungstermin, Datum:

Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: 2027